



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“  
BG161PO005/11/3.2/06/27

“Изпълнение на дейности за устройство и управление на  
природни паркове”

Проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"



Решения за  
по-добър живот

**Разяснения по документация за участие в открита процедура с предмет:**

**“СМР на обект „Реконструкция на сградата на Посетителски център на ПП "Персина" и ремонт на дребномащабна инфраструктура на територията на парка по проект “Устройство и управление на Природен парк «Персина»“**

**Въпрос №1:** *В указанията към поръчката за Обект № 1 – „Реконструкция на стъклен покрив и дървена фасада на сградата на Посетителски център на ПП „Персина“, в Раздел I – „Общи условия“, т. 4 (Стойност на поръчката) са посочени максимални стойности за две отделни групи дейности, а именно „Подмяна на стъклен покрив“ с максимално допустима цена 75 000.00 лева без ДДС и „Ремонт на дървена фасада“ с максимално допустима цена 12 500.00 лева без ДДС. В същото време в приложената към документацията Количествена сметка има заложен четири раздела, озаглавени както следва: „Дъсчена обшивка“, „Възстановяване на парпети“, „Изоляции“ и „Остъклен покрив“. За изготвянето на офертата моля да уточните кои от посочените раздели или отделни позиции от Количествената сметка съответно към коя от двете групи дейности („Подмяна на стъклен покрив“ и „Ремонт на дървена фасада“) се отнасят с оглед спазването на определените максимални допустими цени.*

**Отговор на въпрос №1:**

Работите, посочени в раздели „Дъсчена обшивка“, „Възстановяване на парпети“, „Изоляции“ от КС формират дейността „Ремонт на дървена фасада“ с максимално допустима цена 12 500.00 лева без ДДС.

Работите, посочени в раздел „Остъклен покрив“ от КС формират дейността „Подмяна на стъклен покрив“ с максимално допустима цена 75 000.00 лева без ДДС.

**Въпрос №2:** *В приложенията към документацията Количествена сметка за Обект № 1 - „Реконструкция на стъклен покрив и дървена фасада на сградата на Посетителски център на ПП „Персина“, Раздел I. „Дъсчена обшивка“ по позиция 1.16. „Обмазване на елементите на дъсчената обшивка в огнезащитен лак за постигане (параметрите за клас по реакция на огън D), съгласно проекта (или Наредба № Из-1971)“ не е посочено количеството за този вид работа. Моля да посочите количеството.*

**Отговор на въпрос №2:**

Както е посочено в отговор на същия въпрос от 27.03.2015 г., количеството, необходимо за обмазване на елементите на дъсчената обшивка, зависи от избора на марка огнезащитен лак. Покривната норма се определя от производителя и се упоменава на опаковката на продукта. В количествената сметка е дадена информацията относно площта, която следва да бъде обработена. В зависимост от избраната марка лак, участниците сами следва да изчислят какво количество ще им е необходимо, за да се изпълни дейността.



МЗХ – ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“  
5930 Белене, ул. „Персин“ № 5, тел./факс: 0658 32684  
[www.persina.bg](http://www.persina.bg); [persina@abv.bg](mailto:persina@abv.bg)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“  
BG161PO005/11/3/3.2/06/27

“Изпълнение на дейности за устройство и управление на  
природни паркове”

Проект "Устройство и управление на Природен парк "Персина"



Решения за  
по-добър живот



МЗХ – ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“  
5930 Белене, ул. „Персин“ № 5, тел./факс: 0658 32684  
[www.persina.bg](http://www.persina.bg); [persina@abv.bg](mailto:persina@abv.bg)

